

Radom, dnia 18 kwietnia 2025 r.

FB / TL / TK / 720 / 2025

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi do zapytania ofertowego nr sprawy 28 / OI / 2025 z dn. 14 kwietnia 2025 r. dot. złożenia oferty na dostosowanie infrastruktury sieciowej Fabryki Broni „Łucznik” Radom pod wymogi robotyzacji realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Pytanie nr 1:

W opisie zadania - załącznik nr 1 SIWZ - nie ma informacji o konieczności dostawy / instalacji koryt kablowych/ listew instalacyjnych/ innego osprzętu instalacyjnego. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby instalowania koryt, listew instalacyjnych lub innego osprzętu instalacyjnego.

Pytanie nr 2:

W odniesieniu do punktu V, ust. 1.6 dokumentu „Zapytanie ofertowe”:
- czego (jakiego zakresu) ma dotyczyć i jak ma przebiegać wspomniany audyt?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że ewentualna wizja lokalna w formie audytu w organizacji, o której mowa w pkt. V ust. 1.6 Zapytania ofertowego, może dotyczyć weryfikacji rzetelności gospodarczej i zdolności organizacyjnych oferenta do sprostania zamówieniu. Zamawiający w toku takiej wizji lokalnej miałby weryfikować istnienie oznak prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu wskazanym przez oferenta we właściwym rejestrze/ewidencji oraz istnienie zaplecza organizacyjno-techniczno-osobowego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Pytanie nr 3:

W odniesieniu do par 6 ust. 3 podpunkt 4 dokumentu „Załącznik nr 2 projekt umowy - o jakie miejsca napraw inne niż zakład Zamawiającego chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że §6 ust. 3 pkt. 4) projektu umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, odnosi się de facto do sposobu naprawy



FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK”
– RADOM SP. Z O.O.
UL. GROBICKIEGO 23
26-617 RADOM

TEL.: (+48) 48 389 91 00
FAX: (+48) 48 389 93 34
SEKRETARIAT@FABRYKABRONI.PL
WWW.FABRYKABRONI.PL

NCAGE 0240H
BDO 000092683



ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016
AQAP 2105:2019
WSK

przedmiotu umowy tzn. co do zasady naprawa powinna być wykonana na miejscu - w siedzibie Zamawiającego, natomiast w sytuacji, gdy jest to technicznie możliwe dopuszczalne jest wykonanie naprawy przez Wykonawcę, poza tym miejscem - poza siedzibą Zamawiającego.

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Wilk

CZŁONEK ZARZĄDU

Jakub Czulba



PREZES ZARZĄDU: SEWERYN FIGURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU: DANIEL WILK
CZŁONEK ZARZĄDU: JAKUB CZULBA

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 89 618 500 Zł; NIP 948-21-82-612; REGON 672021450
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, KRS NR 0000031426

